



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому АО

В Плесецком районе проводится проверка по факту гибели электромонтера



17 июля 2020 года утром на производственной базе недалеко от поселка Савинский обнаружено тело 68-летнего электрика, который работал по гражданско- правовому договору с организацией. Предварительная причина смерти- поражение электрическим током. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительной версии, электромонтер проводил работы по обеспечению базы электричеством, в связи с падением опоры линии электропередачи, прикоснулся к оборванному оголенному проводу, и получил удар электрическим током.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому АО

результатам проверки принять процессуальное решение.

20 Июля 2020

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/1483192>