



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому АО

В Приморском районе проводится проверка по факту гибели электромонтера



Вчера вечером при проведении работ по монтажу самонесущего изолированного провода линии электропередач в деревне Наволок упал вместе со столбом на землю с высоты около 5 метров 39-летний электромонтер. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.


Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, дать правовую оценку соблюдению правил техники безопасности и охраны труда и по результатам проверки принять процессуальное решение.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому АО

Изображения



23 Июня 2021

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/1585508>